
**STUDIO PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL PIANO
DELL'AREA PROTETTA DI PORTOFINO**

DICEMBRE 1999

allegato n° 4

GRAVERO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RILIEVO CARTOGRAFICO

SCHEDATURA EDIFICI



Università degli Studi di Genova

POLIS

Dipartimento di Storia e Progetto
dell'architettura del territorio e del paesaggio
Stradone di S. Agostino, 37 - 16123 Genova
Tel. (010) 209 5857 - Fax (010) 209 5907



Università degli Studi di Genova

DIP.TE.RIS

Dipartimento per lo Studio
del Territorio e delle sue Risorse
Corso Europa, 26 - 16132 Genova (Italia)
Tel. (010) 353 8311 - Fax (010) 353 8147



Edificio n° 1

Utilizzo originario

Utilizzo attuale

Posizione morfologica del lato maggiore

Esposizione rispetto al lato maggiore

Accessibilità

Costruzione

Interventi costruttivi:

Ampliamenti e ricostruzioni recenti

Collocazione

Struttura portante

Tetto: (MANCANTE)

conformazione

rivestimento

orientamento del colmo

Rivestimento murario

Basamento differenziato

Bucature

Elementi decorativi

Stato di conservazione

Pertinenze e relativa destinazione d'uso

Recinzioni

Elementi strutturali caratteristici

Particella catastale n° 466

FIEMILE

IN DISUSO

// curve livello 1_ curve livello

SUD - OVEST

veicolare con fuonstrada personale

prima 1800 1800-1900 dopo 1900

si no in atto

isolato aggregato

pietra e/o legno mattone e/o legno C.A. altro

a capanna a padiglione piana obliqua

ardesia tegola altri

pietra a vista mattoni a vista intonaco int. affresco

si no

regolari irregolari inesistenti

ASSENTI

buono mediocre scadente pessimo

TERRENO

MURETTI IN SASSO



Edificio n° 2

Utilizzo originario

Utilizzo attuale

Posizione morfologica del lato maggiore

Esposizione rispetto al lato maggiore

Accessibilità

Costruzione

Interventi costruttivi:

Ampliamenti e ricostruzioni recenti

Collocazione

Struttura portante

Tetto:

conformazione

rivestimento

orientamento del colmo

Rivestimento murario

Basamento differenziato

Bucature

Elementi decorativi

Stato di conservazione

Pertinenze e relativa destinazione d'uso

Recinzioni

Elementi strutturali caratteristici

Particella catastale n° 468

DEPOSITO

IN DISUSO

// curva livello | _L_ curva livello

SUD - OVEST

veicolare | con fuoristrada | pedonale

prima 1800 | 1800-1900 | dopo 1900

si | no | in atto

isolato | aggregato

pietra e/o legno | mattoni e/o legno | C.A. | altro

a capanna | a padiglione | piana | circolare

ardesia | tegole | altro

PERPENDICOLARE CURVE LIVELLO

pietra a vista | mattoni a vista | intonaco | int. all'osc.

si | no

regolari | irregolari | inconsistenti

ASSENTI

buono | mediocre | scadente | pessimo
